

Protokoll

Projektnummer/benämning Ingaskär lotsstation	Datum 2017-06-30	Dnr
---	---------------------	-----

Sammanträdesplats Ingaskär lotsstation	Sammanträdesdatum 2017-06-28	Datum för nästa sammanträde
Sammanträdesgrupp/projekt Markskötselbesiktning		Plats för nästa sammanträde

Närvarande vid sammanträdet var / Distribueras till

Gunilla Dunder, Stiftelsen Ingaskärs Lots- och hamnmuseum
 Mikael Ruth, Stiftelsen Ingaskärs Lots- och hamnmuseum
 Ulla Wallin Ruth, Stiftelsen Ingaskärs Lots- och hamnmuseum
 Anne Sundberg, Stiftelsen Ingaskärs Lots- och hamnmuseum
 Pierre Sundberg, Stigtelsen Ingaskärs Lots- och hamnmuseum
 Anders Glassel, Statens fastighetsverk

Kopia till (förutom ovanstående)

Katrine Åberg, Statens fastighetsverk

Bilagor

Ärende /åtgärd

Kortfattad historik om Stocka och Ingaskärs lotsstation

- 1856-1915 Vågbrytare byggs vid Ingaskär. Sten tas från Ingaskär.
- 1857 Stocka sågverk byggs.
- 1857-1858 Vid denna tid byggs troligtvis den första spirbåken på Ingaskär.
- 1860-talet Vid denna tid byggs troligtvis kajen på Ingaskär.
- 1884 Lotsuppassningshuset uppförs på Ingaskär. Huset flyttades från Varpbäck, där det byggdes 1878. Huset är målet med oljefärg av ljus kulör. Taket är troligtvis beklätt med spån.
- 1886 Stocka Sågverks intressenter skänker Lotsuppassningshus och spirbåk på Ingaskär till Kungliga lotsverket.
- 1902 Nytt fönster mot öster byggs på Lotsuppassningshuset.
- 1917 Fyren på Ingaskär byggs.
- 1919 Lotsuppassningshuset renoveras. Uthus byggs sydväst om Lotsuppassningshuset. Dass byggs öster om Lotsuppassningshuset.
- 1922 Den andra spirbåken på Ingaskär byggs längre ifrån Lotsuppassningshuset än den första.
- 1928 Kajen på Ingaskär repareras. Båtupptagningsplats anläggs.
- 1936 Lotsuppassningshuset renoveras. Huset förses med förstuga. Husets fönstersättning förändras. Troligtvis byts husets fasadmateriel vid denna tidpunkt. Huset målas med falu rödfärg.
- 1940 Båtupptagningsplatsen på Ingaskär repareras.
- 1947 Utkiken på Lotsuppassningshuset byggs. Troligtvis förses huset med galvaniserat plåttak. Hängrännor och stuprör monteras troligtvis också på huset. Uthus byggs vid hamnen nordväst om Lotsuppassningshuset.
- 1950-talet Kajen på Ingaskär repareras med betong.
- 1954 Fyren på Ingaskär elektrifieras.
- 1967 Lotsverksamheten på Ingaskär avvecklas.

- 1967-2008 Under ett antal år under denna tidsperiod fanns det en dansbana på Ingaskär.
 1980-talet Fyren på Ingaskär släcks.
 1984-1986 Vågbrytarna mellan Rönnskär och Ingaskär repareras.
 1990-talet Kajen på Ingaskär repareras.
 1995 Fyren på Ingaskär tänds igen. Den tredje spirbåken byggs på samma plats som den andra.
 1997 En av dykdalberna på Ingaskär renoveras.
 2016-2017 Kajen på Ingaskär repareras.

Kortfattad historik om naturmarken och trädgården på Ingaskär

- 1856-1967 Landskapet på Ingaskär var under denna tiden mer öppet med färre träd och buskar. Spirbåken var väl synlig sett från väster, norr och öster.
 1884-1936 Under denna period avgränsades trädgården av ett trästaket. Ut till spirbåken fanns det en träspång.
 1920 Vid denna tidpunkt fanns det en signalmast vid Lotsuppassningshusets nordvästra hörn och flaggstång med fundament av råkildad granit sydöst om huset.
 1920-1967 Under denna period beskars tallarna öster om Lotsuppassningshuset för att de inte skulle förhindra sikten ut mot havet.

Trädgårdsväxter som skall bevaras. Växterna kan vara planterade innan 1967 då lotsstationen avvecklades.

Leucanthemum vulgare/Prästkrage
 Primula veris/Gullviva. Det växer även en rödblommig sort.
 Rosa pimpinellifolia/Pimpinellros

Växter som skall bevaras och troligtvis har kommit till Ingaskär med skeppens barlast.

Acer platanoides/Lönn
 Fraxinus excelsior/Ask
 Ulmus glabra ssp. glabra/Skogsalm

Naturligt förekommande växter som skall skyddas

Hippophaë rhamnoides/Havtorn Ganska sällsynt växt i Sverige.
 Salix caprea/Sälg Sälgen blommar mycket tidigt vilket gör att den är viktig för insekter som bin och humlor.
 Sorbus aucuparia/Rönn Rönnbär utgör en viktig vinterföda för fåglar som trastar.

Allmänna skötselråd avseende naturmarken

Träd och buskar som skall tas bort bör kapas vid marken.

Förutom gran och tallbestånden som skall behållas, bör ett träd- och buskskikt med glasbjörk, klibbal, rönn och sälj behållas.

Torra träd som ej har fallit kan stå kvar om de inte utgör fara för personal och tredje man. Torra stammar som står upprätt är värdefulla för den biologiska mångfalden, det vill säga för svampar, lavar, mossor, insekter och fåglar.

Besiktning av markskötsel, 2017-06-28

Glasbjörk och klibbal som växer närmast entréväg intill bryggan mot nordväst bör röjas bort. Observera att det växer mindre plantor och träd av skogsalm, lönn och eventuellt ask.

Mellan gångväg av betong och kantstöd av natursten bör vegetationen tas bort. Kantstöd av natursten skall ej röras.

Befintliga soffor bör behållas och eventuellt lagas samt målas.

Entréväg mellan den nordvästra hamnen och Lotsuppassningshusets trädgård bör rensas på vegetation mellan kantstöden av natursten. Om grusmaterial måste påföras skall det tas från Ingaskär, till exempel från stranden närmast uthuset sydväst om Lotsuppassningshuset.

Gräs och övrig vegetation som växer vid pimpinellrosor vid stenblock norr om Lotsuppassningshuset bör tas bort.

Tvåstammig björk (kan vara två individer) som växer väster om Lotsuppassningshuset skall hållas under uppsikt. Den södra stammen är angripen av sprängticka och den norra har större sprickor. Stammarna kan brytas av.

Två mindre granar och en en bör avverkas innanför stenmuren som avgränsar trädgården i nordväst.

Komposthög och mindre uppsågade delar av björkstam vid muren öster och söder om Lotsuppassningshuset bör tas bort.

Sly av lövträd och mindre barrträd skall tas bort i trädgården, det vill säga i området innanför stenmur.

Gran som växer i trädgården öster om Lotsuppassningshuset skall avverkas.

Spirbåkens närområde skall hållas fri från unga tallar och granar. Spirbåken skall vara väl synlig från väster, norr och öster.

Högre vegetation som växer öster om fyren skall tas bort.

Prickmärken bör restaureras och målas i kulturhistoriskt riktiga kulörer.

Uthuset som ligger sydväst om Lotsuppassningshuset har en kallmur vid källaringången mot sydväst. Kallmuren bör fackmannamässigt lagas. Vegetation på trappen bör tas bort.

En tall väster om och tre tallar öster om uthuset som ligger sydväst om Lotsuppassningshuset bör avverkas.

Träd och buskar som växer intill dykdalberna och räler bör tas bort.

Stockholm 2017-06-30

Anders Glassel
Kulturarvsspecialist landskap och park
Statens fastighetsverk